

MODIFICATION DU GALET TENDEUR RÉF. 55443

INFORMATION TECHNIQUE N° 1114

CONSTRUCTEURS / MODÈLES:

Audi	A3, A4
Seat	Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Škoda	Fabia, Octavia, Superb
VW	Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

MOTEURS CONCERNÉS:

1.6, 2.0, 2.0i

ARTICLES CONCERNÉS:

RUVILLE réf.	OE réf.
55443	06A 109 479 F (actuelle)
	06A 109 479 (remplacée)
	06A 109 479 A (remplacée)
	06A 109 479 B (remplacée)
	06A 109 479 C (remplacée)

REMARQUE IMPORTANTE!

La tension de la courroie de distribution avec le galet tendeur modifié (photo 2) est obtenue en actionnant l'excentrique à l'aide d'un outil spécial (par. ex. réf. OE T10020, Klann KL-0284-91).

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Dans le cadre du développement permanent de nos produits, nous avons modifié le galet tendeur réf. 55443.

La présente Info Technique montre le nouvel excentrique servant à tendre la courroie de distribution (agrandissement photo 2) ainsi que les différences d'aspect entre les deux modèles.

Pendant la phase de transition, il est possible que soient livrés les deux modèles de galets tendeurs. Ces deux variantes répondent parfaitement aux exigences techniques et peuvent être utilisées sans réserve dans les véhicules désignés ci-dessus.



Photo 1: réf.: 55443 – ancien modèle



Photo 2: réf.: 55443 – nouveau modèle



INFORMATION

Vous trouverez les pièces de rechange correspondantes sur notre catalogue en ligne www.ruville.de. S'il est fait mention des références des pièces de rechange du constructeur, ce n'est qu'à titre comparatif.