

## Diverses plaques butées Galet tendeur 55765, N8 et 55442, N5

Information technique n° 2095

### Constructeurs :

Audi	A3, TT, TT Roadster
Seat	Alhambra, Leon, Toledo II
Skoda	Octavia
Volkswagen	Bora, Golf IV, New Beetle

### Moteur concerné :

1.8, 1.8 T

### Articles concernés :

N°	Réf. RUVILLE	N° OE
1.	55764	06B 109 243 (actuel)
2.	55442	06B 109 243 F (actuel) 06B 109 243 D 06B 109 243 A

Faire attention à l'affectation exacte des véhicules lors du remplacement du galet tendeur sur la distribution.

Les deux galets tendeurs 55765 et 55442 ne présentent qu'une différence extérieure minimale.

### Remarque importante :

En raison de la géométrie différente des plaques butées, les galets tendeurs ne doivent pas être inversés !

Le montage du mauvais galet tendeur risque de provoquer une avarie de moteur !

Respecter les indications du constructeur !



Fig. 1 : 55765 Identification sur levier N8



Fig. 2 : 55442 Identification sur levier N5

Vous trouverez les pièces de rechange correspondantes dans notre catalogue en ligne sur le site [www.ruville.de](http://www.ruville.de)