# Remplacement du pignon d'arbre à cames lors du remplacement de la pompe à eau 65465 et 65467

Information technique n° 2110

**Constructeur/Modèle :**
Volkswagen : Transporter T4

**Moteur concerné :**
ACU, AEN, AET, AEU, APL, AVT

**Articles concernés :**

| N° | Réf. RUVILLE | N° OE |
|---|---|---|
| 1. | 65465 | 074121004 |
| 2. | 65467 | 074121005N |

**Remarque importante :**
Respecter les indications du constructeur.

**La consigne suivante s'applique au même titre que les informations du constructeur :**
Concerne les véhicules avec **moteur à essence** fabriqués jusqu'au 29.02.2000 :
En cas de démontage d' une pompe à eau de 18 dents (65465) avec une poulie, il faut remplacer le pignon d'arbre à came si la nouvelle version à 20 dents (65467) est installée! Réference de la pièce d'origine : 023 109 111 D

**Information de montage supplémentaire :**
Le montage de la courroie crantée est difficile.

**Informations complémentaires :**
En cas de remplacement de pompes à eau entraînées par la courroie, Ruville recommande de remplacer tous les composants de la transmission par courroie.







2112/0.1/7.2008/PDF-F

EGON VON RUVILLE GmbH
Billbrookdeich 112 • 22113 Hamburg
Tél. : +49 40 73344-0 • Fax : +49 40 73344-199
info@ruville.de • www.ruville.de