



IMPORTANT FITTING AND WARRANTY INFORMATION



Achtung!

Diese Anwendung leidet an starkem Verschleiß, was das Öl verunreinigt.

Wird die Anlage vor dem Einbauen einer neuen Pumpe nicht ordnungsgemäß und gründlich gespült, ist ein vorzeitiger Ausfall der Pumpe die Folge.

Störungen durch verunreinigtes Öl fallen nicht unter die Garantie.

Attention!

This application suffers from high wear rate that contaminates the oil.

Failure to flush the system correctly and thoroughly before fitting a new pump will result in premature failure of the pump.

Failure due to contaminated oil is NOT covered by warranty.