



febiEXAKT



Articulation, suspension de roue

febi 21174

Référence OE : 204 352 00 27

Applications

Mercedes-Benz C Class, E Class, S Class



PROBLEME :

Des vibrations ou des claquements peuvent se produire sur l'essieu arrière lors de la conduite.

CAUSE :

La durée de vie de l'articulation de la suspension de l'essieu arrière est réduite par les conditions routières et météorologiques défavorables. La version initiale référence 201 352 00 27 présente un canal de lubrification en matière plastique (voir Figure 1). Cependant, ce n'est pas toujours suffisant pour lubrifier le joint de manière uniforme. Mercedes-Benz a retiré cette version du marché et l'a remplacé.

SOLUTION :

febi bilstein recommande d'utiliser la nouvelle version 21174 (OE : 204 352 00 27). Le canal de lubrification a été modifié (voir Figure 2). Ce type de canal garantit une lubrification permanente de l'articulation et augmente la durée de vie de ce dernier.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de febi bilstein et recevez automatiquement les dernières informations techniques par e-mail !

Des informations complémentaires peuvent être obtenues sur www.febi.com



1 Version initiale



2 Nouvelle version