



professional

Poulie tendeur de courroie

Pour véhicules:

Audi A6/avant/quattro (Référence OE 074 109 243 F)

VW Transporter (T4)/syncro (Référence OE 074 109 243 F)

VW LT (Référence OE 074 109 243 F)



LE PROBLÈME

Desserrage de la poulie.

LA CAUSE

Le boulon fourni à l'origine peut se desserrer de son logement, ce qui peut dans le pire des cas provoquer de graves dégâts dans le moteur.



Référence OE 074 109 243 F



LA SOLUTION

SWAG propose une solution alternative!

SWAG fournit dorénavant avec les poulies (Réf: 30 03 0077, 30 03 0059 et 30 03 0060) une vis enduite d'une peinture frein filet afin d'empêcher le desserrage. Il faut respecter les consignes d'installation et le couple de serrage préconisé par le fabricant. Cela permet d'éviter d'éventuels dommages au moteur et de futures réclamations.



**Par exemple,
la référence**

SWAG 30 03 0059

Référence OE 074 109 243 F



L'ATTENTION

Le couple de serrage à appliquer est de 20 ± Nm.