


Solution

Ancien**Ancien****Ancien****Nouveau****Nouveau****Nouveau**

Solution intégrale pour le Ford Mondeo I+2!

**Nouveau**

À la suite d'une modification apportée par le constructeur dans la fabrication du support des stabilisateurs avant, des problèmes sont survenus lors du montage de ces supports de stabilisateurs (SWAG 50 92 1855).

En effet, la forme auparavant semi-circulaire est dorénavant droite, comme la pièce d'origine (voir photo 3 de la coupe du support). Ce changement de forme oblige donc à remplacer également le collier de serrage (SWAG 50 92 7355).

Pour une réparation dans les règles de l'art, il convient de toujours remplacer les supports de stabilisateurs deux par deux.

Rep. Jeu de supports de stabilisateurs avec collier de serrage SWAG 50 92 7400

Ce kit de réparation contient, outre les supports de stabilisateurs avec leur collier de serrage, également les vis de fixation dans une qualité de 10.9.

Vous avez donc tout ce qu'il vous faut à portée de main pour changer les supports de stabilisateurs !

**Rep. Jeu SWAG 50 92 7400**

Demandez les pièces de rechange SWAG à votre partenaire SWAG. Vous trouverez toutes les pièces de rechange également sur le site www.swag.de.