









la pédale d'accélérateur SWAG pour tous les modèles de Mercedes Sprinter (sauf moteurs CDI)



N° SWAG 10 91 8540 · Réf. OE 9013000304

Il est certes possible de continuer à rouler avec une pédale d'accélérateur cassée, mais dans ce cas on perd toutefois toute sensation pour l'actionnement de la pédale. Pour la sécurité de votre client, nous vous recommandons donc de toujours remplacer la pédale.

Pourquoi alors ne pas avoir recours à une pièce de rechange de qualité équivalente à l'origine tout en étant moins chère qu'une pièce d'origine ?

Et d'ailleurs : rien que pour le modèle Mercedes Sprinter, SWAG possède plus de 800 pièces pour effectuer des réparations de manière conforme.

Demandez les pièces de rechange SWAG à votre partenaire SWAG. Vous trouverez toutes les pièces de rechange également sur le site www.swag.de.