



INFO TECHNIQUE



Galet tendeur réf. 531 0851 10

Nouvelles spécifications

Constructeurs : Audi, Seat, Skoda, VW

Modèles :

Audi : A3, A4, A6, TT
 Seat : Altea, Leon, Toledo
 Skoda : Octavia
 VW : EOS, Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Touran

Moteurs: 2.0 FSI, 2.0 TFSI, 2.0 RS

Références INA : 531 0777 10 (remplacée)
 531 0851 10 (actuelle)
 530 0445 09 (Set)
 530 0445 10 (KIT)
 530 0445 31 (KIT + pompe à eau)
 530 0584 09 (Set)
 530 0584 10 (KIT)

Références OE: 06D 109 243 B (remplacée)
 06D 109 243 C (actuelle)




Photo 1: 531 0777 10 – Ancien galet tendeur (979743)



Photo 2: 531 0851 10 – Nouveau galet tendeur (979830)

En raison de nouvelles spécifications, le galet tendeur réf. 531 0851 10 remplace le galet tendeur réf. 531 0777 10.

Le nouveau galet tendeur remplacera également celui qui était inclus dans le set 530 0445 09, le kit 530 0445 10 et le kit avec pompe à eau 530 0445 31.

La seule différence entre les deux galets tendeurs est le numéro gravé au dos (photos 1 et photo 2)

On ne peut pas remplacer le galet tendeur numéro 979830 par le galet tendeur numéro 979743 !

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06
 Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr

