



INFO TECHNIQUE



Risque de confusion des galets tendeurs

Signes distinctifs

Constructeurs : Citroën, Fiat, Ford, Mazda, Mitsubishi, Mini, Peugeot, Suzuki, Toyota, Volvo

Modèles :

Citroën: Berlingo, C-Elysee, C1, C2, C3, C4, C5, DS3, DS4, DS5, Jumpy, Nemo, Xsara
 Fiat: Scudo
 Ford: B-Max, C-Max, Ecosport, Fiesta, Focus, Fusion, Galaxy, Mondeo, S-Max, Tourneo, Transit
 Mazda: 2, 3, 5
 Mitsubishi: ASX
 Mini: Cooper, One
 Peugeot: Bipper, Expert, Partner, 107, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 407, 408, 508, 1007, 2008, 3008, 4008, 5008
 Suzuki: Liana, SX4
 Toyota: Aygo
 Volvo: C30, S40, S60, S80, V40, V50, V60, V70

Moteurs : 1.4 diesel, 1.5 diesel, 1.6 diesel

Références INA: 531 0555 10
 531 0850 10
 531 0883 10
 531 0884 10

Pour l'attribution actuelle voir nos catalogues



Exemple, galet tendeur réf. 531 0884 10

L'application des galets tendeurs désignés ci-dessus et leur compatibilité respective avec les véhicules doivent être scrupuleusement observées. Leur ressemblance peut prêter à confusion. Or, le montage du mauvais galet tendeur peut endommager le moteur !

Référence INA	Référence de fabrication	Ressort en acier: Diamètre/Couleur	Pignon de vilebrequin
531 0555 10	F-232828.11 F-625728	2,3 mm/argent	rond
531 0850 10	F-607141.01	2,5 mm/gris	rond
531 0883 10	F-611071	2,2 mm/vert-jaune	ovale
531 0884 10	F-611072	2,3 mm/bleu	ovale

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30

Fax : 01.40.92.34.64

www.schaeffler-aftermarket.fr / www.repxpert.fr



SCHAEFFLER

REPXP