

NOUVEAU MODÈLE DU GALET TENDEUR 55226

DOCUMENTATION TECHNIQUE N° 1019

CONSTRUCTEUR / MODÈLE :

Ford	Courier, C-Max, Fiesta IV, Fiesta V, Fiesta VI, Focus, Focus II, Fusion, Puma
Mazda	2, 121 III
Volvo	S40 II, V50

MOTEURS CONCERNÉS :

1.25, 1.25 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.6 Ti, 1.6 16V

ARTICLES CONCERNÉS :

N° :	N° RUVILLE :
1	55226

REMARQUE IMPORTANTE !

Respecter les instructions du constructeur !



Figure 1 : Modèle existant jusqu'à présent du galet-tendeur 55226

Le nouveau galet tendeur se distingue par rapport au modèle de galet, monté dans le véhicule jusqu'à présent, par un déplacement d'excentrique jusqu'à l'alignement des pointeurs à l'aide d'une clé pour vis à six pans creux.

Nouveau déroulement de la réparation :

La nouvelle exécution est dotée d'une goupille prémontée et son montage peut donc se faire directement de ce fait. Il suffit de retirer la goupille de blocage après l'achèvement du montage des composants et la tension se règle automatiquement.



Figure 2 : Nouveau modèle 55226



Information

Cette situation concerne aussi le kit 5522670