

DIFFÉRENCES VISUELLES SUR LE TENDEUR DE COURROIE 55760

INFORMATION TECHNIQUE N° 1034

CONSTRUCTEURS / MODÈLES:

Audi	A6, 80
Ford	Galaxy
Seat	Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo
VW	Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento, Transporter T4

MOTEURS:

1.7 D, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.4 D, 2.5 D

ARTICLES CONCERNÉS:

	RUVILLE ref.:	OE ref.:
Ford	55760	95VW-10145-DA 1039808
VW		028 903 315 R (actuel) 028 903 315 N (remplacé)

REMARQUE IMPORTANTE!

Les vis (M8 x 35) fournies par RUVILLE sont à utiliser impérativement en raison de l'extrême épaisseur de la bride du tendeur de courroie 55760 (image 1).

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!




Image 1: Version avec deux vis M8 x 35



Image 2: Version avec deux vis M8 x 22

Lors du remplacement du tendeur de courroie 55760, les versions présentées peuvent être montées sur le véhicule. RUVILLE propose actuellement le modèle de l'image 1.

Les deux modèles répondent aux exigences techniques.



INFORMATION

Vous trouverez les pièces de rechange correspondantes sur notre catalogue en ligne www.ruville.de. S'il est fait mention des références des pièces de rechange du constructeur, ce n'est qu'à titre comparatif.