

CHANGEMENT DE MATÉRIAU POUR LE GALET ENROULEUR 55244

INFORMATION TECHNIQUE N° 1040

CONSTRUCTEURS/MODÈLES:

Ford	Escort VII, Fiesta IV, Focus, Galaxy, Ka, Puma
Mazda	121 III

MOTEURS CONCERNÉS:

1.25, 1.3, 1.3i, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.7 16V, 1.8 16V, 1.8 Di, 2.0i, 2.3 16V

ARTICLES CONCERNÉS:

Modèle	RUVILLE-N°:	OE-N°:
Ford	55244	YS4E-19A216-AA (actuelle)
		95WF-19A216-AC (remplacée)
		95WF-19A216-AD (remplacée)
		1139951 (actuelle)
		7109163 (remplacée)
Mazda	55244	1112807 (remplacée)
		1E03-15-930A

REMARQUE IMPORTANTE:

Les deux types de galets enrouleurs sont utilisables indifféremment pour les véhicules figurant dans les catalogues.



Image 1: Ancienne version en métal



Image 2: Nouvelle version en plastique

Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, nous avons abandonné le métal au profit du plastique pour la surface de contact du galet enrouleur 55244.

Pendant la phase de transition, les galets enrouleurs livrés pourront avoir une surface de contact en métal ou en plastique.



INFORMATION

Vous trouverez les pièces de rechange correspondantes sur notre catalogue en ligne www.ruville.de