

# CHANGEMENT DE MATÉRIAU POUR LE GALET ENROULEUR 56603

INFORMATION TECHNIQUE N° 1062

## CONSTRUCTEUR/MODÈLES:

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| <b>Citroën</b> | AX, Evasion, Saxo, Xantia, XM, Xsara, ZX |
| <b>Fiat</b>    | Ulysse                                   |
| <b>Lancia</b>  | Zeta                                     |
| <b>Nissan</b>  | Micra                                    |
| <b>Peugeot</b> | 106 I, 106 II, 306, 406, 605, 806        |
| <b>Rover</b>   | 100                                      |

## MOTEURS CONCERNÉS:

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Citroën</b> | 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8i 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0i 16V |
| <b>Fiat</b>    | 2.0 16V, 2.1 TD                                               |
| <b>Lancia</b>  | 2.0 16V, 2.1 TD                                               |
| <b>Nissan</b>  | 1.5 D                                                         |
| <b>Peugeot</b> | 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 S16   |
| <b>Rover</b>   | 1.4 D, 1.5 D                                                  |

## ARTICLES CONCERNÉS:

|                          | N° RUVILLE: | N° OE:                                                                                  |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Citroën / Peugeot</b> | 56603       | 0830.37 (actuelle)<br>0830.11 (remplacée)<br>0830.14 (remplacée)<br>0830.16 (remplacée) |
| <b>Fiat / Lancia</b>     |             | 9400830379 (actuelle)<br>9400830149 (remplacée)                                         |
| <b>Nissan</b>            |             | 13077-6F901 (actuelle)<br>13077-6F900 (remplacée)                                       |
| <b>Rover</b>             |             | LHV100080 (actuelle)<br>LHV100250 (remplacée)                                           |

### REMARQUE IMPORTANTE:

Les deux types de galets enrouleurs sont utilisables indifféremment pour les véhicules figurant dans les catalogues.

Respecter les indications du constructeur du véhicule!



Image 1: Ancienne version en métal



Image 2: Nouvelle version en plastique

Dans le cadre de l'amélioration continue de nos produits, nous avons abandonné le métal au profit du plastique pour la surface de contact du galet enrouleur 56603. Pendant la phase de transition, les galets enrouleurs livrés pourront avoir une surface de contact en métal ou en plastique.

### LE GALET ENROULEUR 56603 EST ÉLÉMENT DES SUIVANTS DE KIT:

5660350, 5660370, 5590150, 5590170, 5660250,  
5660270, 5662370, 5660271, 5593850



### INFORMATION

Vous trouverez les pièces de rechange correspondantes sur notre catalogue en ligne [www.ruville.de](http://www.ruville.de)

S'il est fait mention des références des pièces de rechange du constructeur, ce n'est qu'à titre comparatif.