

# KIT DE RÉPARATION DE BUTÉE MCPHERSON 825100S

INFORMATION TECHNIQUE N° 1066

## CONSTRUCTEURS/MODÈLES :

Mercedes | Classe A (W168)

## RÉFÉRENCES CONCERNÉES :

Réf. RUVILLE : Réf. OE :

825100S | 1683200373

## KIT DE MONTAGE REQUIS :

Réf. RUVILLE : Réf. OE :

855102 | 1683230271

### REMARQUE IMPORTANTE !

Les l'alésage de fixation ont été pourvus d'un filet pour faciliter le montage, ce qui n'était pas le cas de la pièce d'origine.

Veuillez commander le kit de montage 855102 comprenant les vis ensemble avec le kit de réparation 825100S.

Respectez les préconisations du constructeur du véhicule!

Il est fréquent, après le remplacement du roulement butée McPherson de la Mercedes Classe A, de constater des bruits provenant de la zone la zone de la jambe de force, des sauts de ressorts en braquant la direction, un grippage de la direction, voire la défaillance de la nouvelle pièce. Ces défauts sont causés par un non respect du sens de montage qui provoque des déformations.



Figure 1



Figure 2



Figure 3



Figure 4

Précautions à prendre pour le sens du montage:

- L'aile verticale plus longue A (Fig. 1) doit pointer dans le sens de l'évidement 2 (Fig. 2).
- Le trou fileté 1 doit s'aligner sur l'évidement 2 (Fig. 3).
- Une distorsion de 180° provoque le désalignement de la pièce (Fig. 4) et mène aux conséquences mentionnées ci-dessus.

### Caractéristiques :

- kit de réparation complet
- l'alésage de fixation préalablement taraudés
- pièce de qualité première monte

### INFORMATION

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur [www.ruville.com/fr](http://www.ruville.com/fr). Les références OE mentionnées ne le sont qu'à titre comparatif.