

POULIE À ROUE LIBRE D'ALTERNATEUR : DIFFÉRENCE D'ASPECT

INFORMATION TECHNIQUE N° 1074

CONSTRUCTEUR/MODÈLES:

Ford	Focus II
Volvo	S40 II, V50, C70 II

MOTEURS CONCERNÉS:

Ford	2.5 ST
Volvo	2.4, 2.4 i, 2.4 D5, 2.5,

ARTICLES CONCERNÉS:

N° RUVILLE:	59981
--------------------	-------

REMARQUE IMPORTANTE:

Les deux poulies à roue libre d'alternateur répondent parfaitement aux exigences techniques, la seule différence étant leur aspect extérieur.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!



Photo 1: version en série



Photo 2: version Aftermarket

Les modèles mentionnés ci-dessus peuvent être équipés de deux versions différentes de poulie à roue libre d'alternateur.

La photo 1 montre la poulie à roue libre d'alternateur montée en série par les différents constructeurs automobiles.

La photo 2 montre la poulie à roue libre d'alternateur proposée par Schaeffler Automotive Aftermarket pour le marché de la rechange.



INFORMATION

Vous trouverez les pièces de rechange correspondantes sur notre catalogue en ligne www.ruville.de

S'il est fait mention des références des pièces de rechange du constructeur, ce n'est qu'à titre comparatif.