

# MODIFICATION DU GALET TENDEUR RÉF 55282

INFORMATION TECHNIQUE N° 1112

## CONSTRUCTEURS / MODÈLES:

<b>Ford</b>	Fiesta, Focus, Mondeo
<b>Mazda</b>	2
<b>Volvo</b>	C30, S40, V50

Années: A partir de 2005

## MOTEURS CONCERNÉS:

1.25, 1.4, 1.6 16V

## ARTICLES CONCERNÉS:

RUVILLE-RÉF.	OE-RÉF.
<b>55282</b>	<b>Ford:</b> 1376164, 5M5G-6K254-AB <b>Mazda:</b> C401-12-500 <b>Volvo:</b> 30750905

## EST UN ÉLÉMENT DES KITS:

<b>5528270</b>	kit de distribution
<b>55282701</b>	kit de pompes à eau

### REMARQUE IMPORTANTE!

Lors du montage du galet tendeur modifié, il est impératif d'utiliser la vis de fixation M8x46 livrée avec le galet tendeur. Du fait de la modification du logement de la vis, il ne faut en aucun cas dissocier ces deux composants.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Dans le cadre du développement permanent de nos produits, nous avons modifié le galet tendeur réf. 55282 ainsi que la vis de fixation correspondante.

La présente information technique montre les caractéristiques optiques des anciennes versions (photo 1, en haut) et de la nouvelle version (photo 1, en bas).

Pendant la phase de transition, il est possible que soient livrées les trois versions.

Les trois modèles répondent parfaitement aux exigences techniques et peuvent être utilisés sans réserve dans les véhicules désignés ci-dessus.



**Photo 1:** En haut, les anciens modèles équipés d'une étanchéité rouge ou noire / en bas, le nouveau modèle

### INFORMATION

Vous trouverez les pièces de rechange correspondantes sur notre catalogue en ligne [www.ruville.de](http://www.ruville.de). S'il est fait mention des références des pièces de rechange du constructeur, ce n'est qu'à titre comparatif.