



## INFO TECHNIQUE



# Remplacement triangles de suspension avant 935426 et 935427

Constructeurs : Audi  
Seat  
Skoda  
VW

Modèles : A3 (8P)  
Altea (5P); Leon (1P); Toledo (5P)  
Octavia II 1Z, Superb 3T  
Caddy III 2K; Golf V 1K 5M

Références : 937812 (actuelle)  
Ruville 937813 (actuelle)  
935426 (remplacée)  
935427 (remplacée)

Références OE : 1K0407151BC  
1K0407152BC  
1K0407151AB  
1K0407152AB



Figure 1 : Ancien modèle



Figure 2 : Nouveau modèle

### REMARQUE IMPORTANTE !

Lors de la réparation, il est impératif de remplacer simultanément les triangles de suspension sur les côtés gauche et droit du véhicule.

Respectez les préconisations du constructeur du véhicule !

Volkswagen a modifié la conception de ses triangles de suspension avant en tôle sur les modèles de la plateforme PQ35.

La version jusqu'à présent composée de plusieurs éléments soudés (Figure 1) a été remplacée par un triangle de suspension monocoque en tôle emboutie (Figure 2).

C'est pour cette raison que Ruville a procédé aux remplacements suivants :

- 935426 devient 937812 (côté gauche)
- 935427 devient 937813 (côté droit)

Respectez les préconisations du constructeur du véhicule !

Téléphone : 01.40.92.34.03 / .04 / .05 / .06

Fax : 01.40.92.34.64

[www.schaeffler-aftermarket.fr](http://www.schaeffler-aftermarket.fr) / [www.rexpert.fr](http://www.rexpert.fr)



**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET