

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	35
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	Plug B+
Connectique	PLUG110

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-02

Lors du montage de cet alternateur contrôlez bien qu'il n'y ait pas de fuites d'huile moteur ou fuites de gasoil (pompe d'injection).

Celles-ci provoqueraient des dégâts importants à l'alternateur. De par sa position prévue originellement sur le moteur, cet alternateur est très exposé à la saleté, l'eau, la poussière mais surtout à l'huile de moteur et au gasoil.


During mounting this alternator, please take care the vehicle doesn't show a leak of oil at the motor !!! This leak of oil causes severe damage to the alternator.

This alternator is very liable to dust, dirt, moisture and especially penetrating motor oil and/or diesel fuel.



BULLETIN TECHNIQUE TB-35

ATTENTION
Veuillez vérifier la poulie avec celle de la carcasse



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
CADDY (79-96) (14) - 1.6	75 ch	10.1982 > 10.1983
DERBY (86) - 0.9	40 ch	02.1977 > 09.1981
DERBY (86) - 1.1	50 ch	02.1977 > 09.1981
GOLF (74-83) (17) - 1.1	50 ch	04.1974 > 07.1983
GOLF (74-83) (17) - 1.5 D	50 ch	08.1976 > 07.1980
PASSAT (73-81) (32) - 1.3	55 ch	05.1973 > 07.1980
PASSAT (73-81) Variant (33) - 1.3	55 ch	05.1973 > 07.1980
PASSAT (80-88) (32B) - 1.3	55 ch	08.1980 > 07.1983
	60 ch	08.1980 > 07.1986
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 1.3	55 ch	08.1980 > 07.1983
	60 ch	08.1980 > 07.1986
POLO (75-81) (86) - 0.8	34 ch	09.1975 > 09.1981
POLO (75-81) (86) - 0.9	40 ch	09.1975 > 09.1981
POLO (75-81) (86) - 1.3	60 ch	12.1976 > 09.1981

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.