

## DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Puissance nominale [kW]	<b>2.2</b>
Nombre de dents	<b>9T</b>
Direction de rotation	<b>rotation CW</b>
Réducteur	<b>Avec réducteur (G/R) intégré</b>
Nombre de trous de fixation	<b>2</b>
Connectique	<b>SOL70</b>

## PHOTOS




### BULLETIN TECHNIQUE TB-06

Ce démarreur est susceptible de rester « collé », (pignon / volant moteur) provoquant sa destruction complète ( centrifugage, brûlure complète, éclatement). Contrôlez la vieille matière au niveau de l'usure du pignon (voir dessin). La cause de ce problème est souvent due à un défaut de la clé de contact, à un problème de manque de courant et/ou au relais qui reste collé. Contrôlez et remplacez celui-ci en cas de doute.

**Les carcasses retournées dans cet état ne seront pas acceptées et ne pourront faire l'objet de demande de garantie!**

This startermotor is prone to being held in mesh with the engine running, causing it to burn out. Check the old unit removed for pinion damage (see picture)  
The causing of this problem is often caused by a sticking ignition switch or a sticking relay, replace if in doubt!

**Old core returned in this condition will not be accepted, nor will a warranty claim !**



## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs**

## APPLICATIONS

<b>BMW</b>		
3 Series (82-94) (E30) - 324d	86 ch	09.1985 > 08.1991
3 Series (82-94) (E30) - 324td	115 ch	09.1987 > 08.1991
5 Series (82-88) (E28) - 524d	86 ch	03.1986 > 12.1987
5 Series (82-88) (E28) - 524td	115 ch	09.1983 > 12.1987
5 Series (88-96) (E34) - 524td	115 ch	03.1988 > 09.1995
<b>LAND ROVER</b>		
RANGE ROVER (94-02) (LP) - 2.5 D	113 ch	08.1994 > 03.2002
RANGE ROVER (94-02) (LP) - 2.5 TD	136 ch	07.1994 > 03.2002
<b>OPEL</b>		
OMEGA B (25_, 26_, 27_) - 2.5 TD	130 ch	04.1994 > 07.2003
OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) - 2.5 TD	131 ch	04.1994 > 02.2001

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.