

DONNEES TECHNIQUES


| | |
|------------------------|--------------------|
| Courant de charge [A] | 50 |
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V |
| Type de poulie | V |
| Pince | M5 B+ |
| Connectique | PLUG191 |

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le pupart des véhicules, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.
Un manque de courant à la sortie "L" peut provoquer ce qui suit :
- Aucune charge, les lampes témoin ne s'allument pas.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge OK, mais à la fin du cycle de rotation du moteur de votre véhicule, la lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.



- La sortie "B" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera produit dans tous les cas, que le régime de rotation soit quelconque sur "OK" ou "OFF". Un manque de courant à cette sortie peut causer ce qui suit :
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- La puparte des problèmes de l'alternateur sont classés par des batteries défaillantes ou mal chargées, des câbles non fixés correctement, une mauvaise tension, des fils corrodés ou encore, un mauvais contact dans le connecteur. (Vérifier à droite la fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).

Contrôlez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!


| Bornes | |
|--------|-------------|
| L | Trio (Lamp) |
| S | Sense (+) |

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

| NISSAN | | |
|---|--------|-------------------|
| CHERRY (78-82) (N10) - 1.3 | 60 ch | 08.1981 > 09.1982 |
| CHERRY (78-82) (N10) - 1.4 | 63 ch | 08.1978 > 07.1981 |
| CHERRY (78-82) (N10) - 1.4 i.e. | 80 ch | 08.1980 > 07.1981 |
| CHERRY (78-82) (N10) - 1.5 | 69 ch | 08.1981 > 12.1982 |
| CHERRY (78-82) Coupe (N10) - 1.3 | 60 ch | 08.1981 > 09.1982 |
| CHERRY (78-82) Coupe (N10) - 1.4 | 63 ch | 08.1980 > 02.1981 |
| CHERRY (78-82) Coupe (N10) - 1.5 | 69 ch | 08.1981 > 05.1982 |
| CHERRY (78-83) Traveller (VN10) - 1.5 | 69 ch | 08.1981 > 03.1982 |
| CHERRY (82-87) (N12) - 1.3 | 60 ch | 05.1982 > 10.1986 |
| MICRA (82-92) (K10) - 1.0 | 50 ch | 12.1982 > 12.1989 |
| | 54 ch | 12.1982 > 05.1989 |
| | 58 ch | 12.1982 > 05.1991 |
| PICK UP (82-86) (720) - 1.8 | 80 ch | 01.1983 > 03.1986 |
| PICK UP (82-86) (720) - 2.2 4WD | 97 ch | 04.1983 > 03.1986 |
| PICK UP (85-97) (D21) - 2.0 | 87 ch | 09.1985 > 07.1988 |
| PICK UP (85-97) (D21) - 2.4 i 4WD | 101 ch | 03.1986 > 04.1992 |
| PRAIRIE (M10, NM10) - 1.5 S (M10) | 75 ch | 01.1984 > 12.1987 |
| SILVIA (79-83) (S110) - 1.8 | 92 ch | 01.1979 > 05.1983 |
| SUNNY (82-86) (B11) - 1.3 | 60 ch | 03.1982 > 09.1987 |
| SUNNY (82-86) Break (B11) - 1.3 | 60 ch | 08.1982 > 08.1990 |
| SUNNY (82-86) Coupe (B11) - 1.3 | 60 ch | 04.1982 > 09.1986 |
| URVAN (80-88) Bus (E23) - 2.0 (E23B) | 87 ch | 12.1982 > 11.1988 |
| URVAN (87-97) Camionnette (E24) - 2.0 | 87 ch | 05.1987 > 05.1997 |
| VANETTE (82-87) Bus (KC120) - 1.5 | 69 ch | 01.1983 > 12.1987 |
| VANETTE (82-87) Camionnette (C20) - 1.5 | 67 ch | 07.1981 > 06.1987 |
| VANETTE (86-95) Bus (C22) - 1.5 | 69 ch | 10.1986 > 12.1995 |
| VANETTE (86-95) Camionnette (C22) - 1.5 | 69 ch | 10.1986 > 12.1995 |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.