

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	65
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le cas des véhicules, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.
Un manque de courant à la sortie "L" peut provoquer ce qui suit :
- Aucune charge, les lampes témoin ne s'allument pas.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge plus, tout de le moteur après que le moteur de votre véhicule.
La lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.
 - La sortie "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera utilisé par le moteur.
De manque de courant à cette borne peut provoquer ce qui suit :
- Surcharge ou charge nulle.
 - La borne "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera utilisé dans tous les cas, que le régime de courant soit positif ou négatif.
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.
- Une charge plus, tout de le moteur après que le moteur de votre véhicule.
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.
 - La plupart des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Ceci est un problème qui ne peut être résolu sans une réparation adéquate. Avant de commencer un diagnostic, vérifiez toujours le contact de la connectique, (c'est-à-dire la fiche qui doit être respectée à l'alternateur).
- Contrôlez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!




Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MAZDA		
323 (85-89) Break (BW) - 1.7 D	56 ch	10.1989 > 03.1993
	57 ch	11.1986 > 10.1989
323 (89-94) C (BG) - 1.7 D	56 ch	08.1989 > 07.1994
323 (89-94) S (BG) - 1.7 D	56 ch	08.1989 > 07.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.