

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	75
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG300

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La sortie "L" doit recevoir du courant. Dans le pupart des véhicules, ce courant provient de la petite lampe témoin du tableau de bord.
Un manque de courant à la sortie "L" peut provoquer ce qui suit:
- Aucune charge, les lampes témoin ne s'allument pas.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Une charge OK, mais à la fin du cycle de rotation du moteur de votre véhicule, la lampe témoin peut s'allumer quand l'alternateur commence à charger.
 - La sortie "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera transformé en charge.
De manque de courant à cette sortie peut provoquer ce qui suit:
- Surcharge ou charge nulle.
 - La sortie "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette sortie fournit instantanément le courant qui sera transformé dans tous les cas, que le régime de rotation soit supérieur ou inférieur à 1000 tr/min. Un manque de courant à cette sortie peut causer ce qui suit:
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.
- Charge OK, mais la lampe témoin reste allumée.
- Surcharge ou charge nulle.
- Aucune charge, la lampe témoin est allumée.
 - La puparte des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées, des câbles non correctement fixés, une mauvaise terre, une mauvaise connexion ou encore, un mauvais contact dans le connecteur. (Vérifier à l'aide de la fiche qui doit être fournie avec l'alternateur).
- Contrôlez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

MITSUBISHI

PAJERO (82-91) Canvas Top (L04_G) - 2.6 (L042G, L047G)	103 ch	01.1983 > 11.1990
STARION (A18_A) - 2.6 Turbo ECi (A187A)	155 ch	09.1987 > 06.1990

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.