



Douille de bras de s.	MEYLE N° 014 033 0053/HD	Référence N° 210 333 60 14 210 333 68 14 210 330 01 75 210 330 04 75 210 330 76 07 210 330 95 07 210 330 77 07 210 330 96 07
Kit de réparation pour W/S 210	014 033 0061/HD	
Bras de s. pour W/S 210	016 050 2101/HD 016 050 2102/HD	

## Douille de bras triangulaire, essieu avant convient pour Mercedes W/S 210, W/S 211 (4-matic), W/S 220



comme la  
version  
d'origine

### Problème

Endommagement du système d'étanchéité de la douille hydraulique, perte de liquide hydraulique

### Effet

Bruits et limitation de la sécurité de conduite et de freinage



### Solution

Remplacement du support hydraulique par un support entièrement en caoutchouc

### Avantage

Aucune perte de liquide, durée de vie nettement allongée sans réduction du confort de conduite

### comme la version d'origine



Liquide hydraulique

### version MEYLE-HD



Support entièrement en caoutchouc