

INFO TECHNIQUE



Montage du bras tendeur 534 0110 20 avec goupille de sécurité

Constructeur : Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot

Modèles :

Citroën : Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, Xsara

Fiat : Ducato, Scudo, Ulysse

Lancia : Phedra, Zeta

Peugeot : 206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

Moteurs :

Citroën : 2.0 HDI, 2.2 HDI

Fiat : 2.0 JTD, 2.2 JTD

Lancia : 2.0 JTD, 2.2 JTD

Peugeot : 2.0 HDI, 2.2 HDI

Références OE :

Citroën : 5751-55

Fiat : 9636355180 (remplacée)
9634465780 (remplacée)
9653522380 (actuelle)

Lancia : 9636355180 (remplacée)
9634465780 (remplacée)
9653522380 (actuelle)

Peugeot : 5751-55

Référence : 534 0110 20



Photo 1 : 534 0110 20 – bras tendeur INA avec goupille de sécurité

Lors du montage du bras tendeur 534 0110 20, il faut impérativement veiller à ne pas enlever la goupille de sécurité avant d'avoir terminé le montage et d'avoir mis en place la courroie trapézoïdale à nervures.

Si on enlève la goupille de sécurité prématurément, on perd le pré réglage du bras tendeur réalisé en usine. Le bras tendeur s'actionne, ce qui rend le montage plus difficile, voire même parfois impossible.

Attention:

Toute erreur de manipulation peut entraîner des blessures graves!

Remarque:

En général, ces indications sont valables pour tous les galets et bras tendeurs avec goupille de sécurité.



Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez les pièces de rechange INA correspondantes dans notre catalogue en ligne à l'adresse www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur RepXpert à l'adresse www.RepXpert.com.

Version 05.2011

INA 0073

Sous réserve de modifications techniques
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

S'il est fait mention des références des pièces de rechange du constructeur, ce n'est qu'à titre comparatif.

Pour plus d'informations:

Téléphone : 01.40.92.34.04 ou 01.40.92.34.05 ou 01.40.92.34.06

Fax : 01.40.92.16.15

www.Schaeffler-Aftermarket.com

