

DIFFÉRENCES VISUELLES SUR LES GALETS-TENDEURS VW

INFORMATION TECHNIQUE N° 1024

CONSTRUCTEUR/MODÈLES:

Audi	A3, A4, A6, TT
Seat	Altea, Cordoba, Ibiza III, Inca, Leon, Toledo III
Škoda	Fabia, Octavia
VW	Bora, Caddy, Eos, Golf IV, Golf V, Jetta III, New Beetle, Polo, Passat, Touran

MOTEURS CONCERNÉS:

1.9 TDI, 1.9 SDI, 2.0 FSI, 2.0 TFSI

ARTICLES CONCERNÉS:

N° RUVILLE:	N° OE:
55736	028 109 243 K
55491	038 109 243 N
55769	06D 109 243
55772	06D 109 243 B

REMARQUE IMPORTANTE:

Respecter les indications du constructeur du véhicule !




Image 1: Revêtement amélioré de la surface de contact - ici exemple parfait avec la référence RUVILLE 55736

Dans le cadre du développement continu de nos produits, nous avons procédé à une modification du revêtement des surfaces de contact des galets-tendeurs énumérés ici. La nouvelle surface présente une meilleure résistance que la précédente.

Pendant la phase de transition, il est possible de rencontrer indifféremment les deux variantes. Les deux variantes respectent les spécifications techniques et peuvent être utilisées sans restriction.



INFORMATION

Vous trouverez les pièces de rechange correspondantes sur notre catalogue en ligne www.ruville.de