

MONTAGE DU BRAS TENDEUR 55940 AVEC GOUPILLE DE SÉCURITÉ

INFORMATION TECHNIQUE N° 1068

CONSTRUCTEUR/MODÈLES:

Citroën	Berlingo, C5, C8, Evasion, Jumper, Jumpy, Xantia, Xsara
Fiat	Ducato, Scudo, Ulysse
Lancia	Phedra, Zeta
Peugeot	206, 306, 406, 607, 806, 807, Boxer, Expert, Partner

MOTEURS CONCERNÉS:

Citroën	2.0 HDI, 2.2 HDI
Fiat	2.0 JTD, 2.2 JTD
Lancia	2.0 JTD, 2.2 JTD
Peugeot	2.0 HDI, 2.2 HDI

ARTICLES CONCERNÉS:

Constructeur	N° RUVILLE:	N° OE:
Citroën	55940	5751.55
Fiat		9636355180 (remplacée) 9634465780 (remplacée) 9653522380 (actuelle)
Lancia		9636355180 (remplacée) 9634465780 (remplacée) 9653522380 (actuelle)
Peugeot		5751.55

REMARQUE IMPORTANTE:

Toute erreur de manipulation peut entraîner des blessures graves!
En général, ces indications sont valables pour tous les galets et bras tendeurs avec goupille de sécurité.
Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!



Photo 1: 55940 – bras tendeur RUVILLE avec goupille de sécurité

Lors du montage du bras tendeur 55940, il faut impérativement veiller à ne pas enlever la goupille de sécurité avant d'avoir terminé le montage et d'avoir mis en place la courroie trapézoïdale à nervures.

Si on enlève la goupille de sécurité prématurément, on perd le pré-réglage du bras tendeur réalisé en usine. Le bras tendeur s'actionne, ce qui rend le montage plus difficile, voire même parfois impossible.



INFORMATION

Vous trouverez les pièces de rechange correspondantes sur notre catalogue en ligne www.ruville.de

S'il est fait mention des références des pièces de rechange du constructeur, ce n'est qu'à titre comparatif.