

DIFFÉRENCES VISUELLES SUR LE GALET TENDEUR 55832

INFORMATION TECHNIQUE N° 1961

MODÈLES:

Fiat: Brava, Bravo, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Siena, Stilo
Lancia: Dedra, Delta II, Lybra

BETROFFENER MOTOR:

1.6 16V

ARTICLES CONCERNÉS:

N° .	RUVILLE-N° .	Réf. OE :
1.	55832	7173 4799
		4641 6489 (remplacée)
		4679 2898 (remplacée)

Deux types de galets tendeurs peuvent être montés sur les véhicules mentionnés cidessus.

REMARQUE:

Les deux types de galets tendeurs sont homologués par le constructeur.
Le montage et le réglage de la tension de la courroie doivent être faits selon les instructions du constructeur.



Image 1: Type série constructeur

L'Image 1 montre le galet tendeur monté en série par le constructeur.

Ce galet tendeur est également livré par INA sur le marché de la rechange.



Image 1: Type rechange constructeur

L'Image 2 montre le galet tendeur livré à la rechange par le constructeur.

**INFORMATION**

Vous trouverez les pièces de rechange correspondantes sur notre catalogue en ligne www.ruville.de