

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	85
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-35

ATTENTION
Veuillez vérifier la
poulie avec celle
de la carcasse



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FIAT		
BRAVA (182) - 1.8 GT 16V (182.BC)	113 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVA (182) - 1.9 TD 75 S (182.BF)	75 ch	03.1996 > 10.2001
BRAVA (182) - 1.9 TD 100 S (182.BF)	100 ch	03.1996 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.8 GT (182.AC)	113 ch	10.1995 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.9 TD 75 S (182.AF)	75 ch	03.1996 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.9 TD 100 S (182.AF)	100 ch	03.1996 > 10.2001
MAREA (185) - 1.8 115 16V	113 ch	09.1996 >
MAREA (185) - 1.9 TD 100	100 ch	09.1996 >
MAREA (185) - 1.9 TD 75	75 ch	09.1996 >
MAREA Weekend (185) - 1.9 TD 75	75 ch	09.1996 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.