

## DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	60
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M5 B+
Connectique	PLUG191

## PHOTOS



### BULLETIN TECHNIQUE TB-07

- La borne "L" doit recevoir du courant. Dans le cas d'un véhicule, ce courant provient de la poulie lorsque le moteur est démarré.
    - Un manque de courant à la borne "L" peut provoquer ce qui suit :
      - Aucune charge, le témoin lumineux ne s'allume pas.
      - Charge OK, mais le témoin lumineux reste allumé.
      - Une charge sans fin, si le témoin reste allumé au moment de la mise en charge.
  - La borne "S" doit recevoir du courant de la batterie. La batterie fournit instantanément le courant qui sera présent dans tous les cas, que le témoin soit allumé ou non.
    - De manque de courant à cette borne peut provoquer ce qui suit :
      - Surcharge ou charge nulle.
  - La borne "BAT" doit recevoir du courant de la batterie. Cette borne fournit instantanément le courant qui sera présent dans tous les cas, que le témoin soit allumé ou non.
    - Un manque de courant à cette borne peut provoquer ce qui suit :
      - Aucune charge, le témoin lumineux ne s'allume pas.
      - Une charge sans fin, si le témoin reste allumé au moment de la mise en charge.
  - La poulie des problèmes de l'alternateur sont causés par des batteries défectueuses ou mal chargées. Dans ce cas, il est recommandé de vérifier le niveau de la batterie et de contrôler le montage, un mauvais contact dans le connecteur, (c'est-à-dire la fiche qui doit être maintenue à l'alternateur).
- Consultez ces situations afin d'éviter de nouveaux problèmes!



Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

<b>NISSAN</b>		
280 ZX,ZXT (HGS130) - 2.8	150 ch	01.1982 > 02.1984
BLUEBIRD (71-76) (610) - 1.8	88 ch	07.1974 > 11.1979
BLUEBIRD (80-83) (910) - 2.0 i	109 ch	01.1982 > 12.1983
BLUEBIRD (81-84) Coupe (910) - 1.9 i	109 ch	01.1982 > 05.1984
CHERRY (82-87) (N12) - 1.5 Turbo	105 ch	01.1983 > 12.1985
DATSUN 240 Coupe (KMLGC210) - KGT 2.4	131 ch	09.1978 > 07.1981
PICK UP (85-97) (D21) - 2.0	87 ch	09.1985 > 07.1988
URVAN (87-97) Camionnette (E24) - 2.0	87 ch	05.1987 > 05.1997
VANETTE (82-87) Bus (KC120) - 1.5	69 ch	01.1983 > 12.1987

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.