

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	BENDIX
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	11
Diamètre de piston [mm]	48

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**

APPLICATIONS

SEAT		
IBIZA (84-93) (021A) - 1.2	60 ch	11.1984 > 12.1993
	64 ch	11.1984 > 12.1993
IBIZA (84-93) (021A) - 1.2 i	71 ch	01.1989 > 05.1993
IBIZA (84-93) (021A) - 1.5	85 ch	11.1984 > 05.1993
IBIZA (84-93) (021A) - 1.5 i	89 ch	10.1986 > 05.1993
	100 ch	10.1986 > 05.1993
IBIZA (84-93) (021A) - 1.5 i KAT	90 ch	10.1986 > 05.1993
IBIZA (84-93) (021A) - 1.7	98 ch	01.1991 > 05.1993
	103 ch	01.1991 > 05.1993
MALAGA (023A) - 1.2	60 ch	05.1985 > 12.1993
	64 ch	11.1984 > 12.1993
MALAGA (023A) - 1.2 i	71 ch	12.1989 > 12.1993
MALAGA (023A) - 1.5	85 ch	05.1985 > 12.1993
MALAGA (023A) - 1.5 i	100 ch	01.1987 > 12.1993
MALAGA (023A) - 1.5 i KAT	90 ch	10.1986 > 12.1993
MALAGA (023A) - 1.7 D	54 ch	05.1985 > 12.1993
	57 ch	05.1990 > 12.1993
MARBELLA (28) - 0.8	34 ch	08.1986 > 12.1993
MARBELLA (28) - 0.9	40 ch	01.1987 > 12.1993
	44 ch	07.1997 > 10.1998
MARBELLA (28) - 0.9 KAT	40 ch	01.1990 > 11.1996
	41 ch	11.1996 > 10.1998
MARBELLA Camionnette (028A) - 0.8	34 ch	01.1987 > 12.1993
MARBELLA Camionnette (028A) - 0.9	40 ch	01.1987 > 12.1993
MARBELLA Camionnette (028A) - 0.9 KAT	40 ch	01.1987 > 12.1993
TERRA (24) - 0.9	40 ch	02.1987 > 12.1996
TERRA (24) - 0.9 KAT	40 ch	02.1992 > 12.1994
TERRA (24) - 1.3 D	45 ch	03.1990 > 12.1994
TERRA (24) - 1.4 D	48 ch	10.1990 > 12.1995
TERRA Camionnette (024A) - 0.9	40 ch	01.1987 > 12.1995
TERRA Camionnette (024A) - 0.9 KAT	40 ch	01.1990 > 12.1995
TERRA Camionnette (024A) - 1.3 D	45 ch	03.1990 > 02.1992
TERRA Camionnette (024A) - 1.4 D	48 ch	10.1990 > 02.1992

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.