

DONNEES TECHNIQUES

Position (L/T)	devant le disque de frein (Leading)
Restriction du fabricant	SHIN TEC
	Etrier flottant
	Etrier de frein (1 piston)
Épaisseur du disque de frein [mm]	24
Diamètre de piston [mm]	57
pour diamètre du disque de frein [mm]	258

PHOTOS




DOCUMENTS

- BT-122 **Fonctionnement des étriers de frein**
- BT-123 **Montage des étriers de frein**
- BT-134 **Refus des carcasses étriers**

APPLICATIONS

FORD USA		
PROBE II (ECP) - 2.0 16V	116 ch	10.1993 > 03.1998
PROBE II (ECP) - 2.5 V6 24V	162 ch	10.1993 > 03.1998
	163 ch	12.1994 > 03.1998
MAZDA		
323 (98-04) F (BJ) - 1.6	98 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 1.9 16V	114 ch	09.1998 > 01.2001
323 (98-04) F (BJ) - 2.0	131 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 2.0 D	71 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) F (BJ) - 2.0 TD	90 ch	09.1998 > 01.2001
	101 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 1.6	98 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 1.9 16V	114 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0	131 ch	01.2001 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0 D	71 ch	09.1998 > 05.2004
323 (98-04) S (BJ) - 2.0 DiTD	101 ch	10.2000 > 10.2002
323 (98-04) S (BJ) - 2.0 TD	90 ch	09.1998 > 05.2004
626 (93-97) (GE) - 1.8 i	90 ch	08.1994 > 04.1997
	105 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 D GLX Complex	75 ch	10.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i	115 ch	01.1992 > 04.1997
626 (93-97) (GE) - 2.0 i 4WD	116 ch	04.1992 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 1.8	90 ch	08.1994 > 04.1997
	105 ch	08.1991 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 D GLX Complex	75 ch	01.1993 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 i	115 ch	08.1991 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.0 i 4WD	116 ch	04.1992 > 04.1997
626 (93-97) Hatchback (GE) - 2.5 24V	163 ch	08.1994 > 04.1997
	165 ch	01.1992 > 04.1997
626 (98-02) (GF) - 1.6	107 ch	07.1997 > 07.1999
626 (98-02) (GF) - 1.8	90 ch	05.1997 > 12.1999
	100 ch	12.1999 > 10.2002
626 (98-02) (GF) - 2.0	115 ch	05.1997 > 10.2002
	136 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) (GF) - 2.0 DITD	90 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) (GF) - 2.0 TD	110 ch	10.2000 > 10.2002
626 (98-02) (GF) - 2.0 Turbo DI	101 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 1.8	90 ch	02.1998 > 01.2000
	100 ch	01.2000 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0	116 ch	02.1998 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 DITD	90 ch	09.1999 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 H.P.	136 ch	02.1998 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 TD	110 ch	10.2000 > 10.2002
626 (98-02) Break (GW) - 2.0 Turbo DI	101 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 1.8	90 ch	05.1997 > 12.1999
	100 ch	12.1999 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0	115 ch	05.1997 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 DITD	90 ch	04.1998 > 10.2002

MAZDA		
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 H.P.	136 ch	02.1998 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 TD	110 ch	10.2000 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 Turbo DI	101 ch	04.1998 > 10.2002
MX-6 (92-97) (GE6) - 2.0	115 ch	02.1992 >
MX-6 (92-97) (GE6) - 2.5 24V	165 ch	02.1992 >
MX-6 (92-97) (GE6) - 2.5 i 24V	163 ch	08.1994 >
PREMACY (CP) - 1.8	100 ch	07.1999 >
PREMACY (CP) - 2.0 TD	90 ch	10.1999 > 07.2000
	101 ch	07.2000 >
XEDOS 6 (CA) - 1.6 16V	107 ch	06.1994 >
	113 ch	08.1992 > 05.1994
XEDOS 6 (CA) - 2.0 V6	140 ch	06.1994 >
	144 ch	01.1992 > 05.1994

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.