


Solution

L'essieu avant des Peugeot 508, 407 et Citroën C6 et C5 III, à la conception complexe, est susceptible de s'user prématurément. Les éléments de l'essieu le plus souvent touchés sont les rotules et les paliers de fusée.

Des solutions de réparation rentables!

Par le passé, les paliers individuels n'étaient pas distribués par le constructeur, c'est pourquoi il fallait remplacer l'ensemble du porte-fusée pour pouvoir réparer un palier de fusée défectueux. Au cours d'une réparation, il est recommandé de remplacer une pièce détachée immédiatement afin d'éviter tous coûts supplémentaires.

Le kit de réparation de la jambe de suspension comporte deux rotules et paliers de fusée, mais également les écrous et boulons nécessaires. Ce kit complet permet à la fois au client d'économiser de l'argent, mais aussi de réaliser une réparation professionnelle et de gagner du temps sur la réparation en atelier! Nous vous garantissons que toutes les pièces nécessaires à la réalisation d'une réparation se trouvent dans le Kit.



Kit de réparation de la jambe de suspension SWAG no. 62 94 4480

Applications:

Peugeot 508, 407 et Citroën C6, C5 III

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter officielle de SWAG et recevez les toutes dernières informations techniques directement dans votre boîte aux lettres électronique! Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet: www.swag.de

Demandez nos pièces détachées. Retrouvez notre gamme complète sur: www.swag-parts.com