





INFO TECHNIQUE



Modification de contenu:

Référence 532 0020 10

Constructeurs: Citroën, Fiat, Lancia, Nissan,

Peugeot, Rover

Modèles:

Citroën: AX, Evasion, Saxo, Xantia, XM, Xsara,

ZX

Fiat: Ulysse Lancia: Zeta Nissan: Micra

Peugeot: 106 l, 106 ll, 306, 406, 605, 806

Rover: 100

Moteurs:

Citroën: 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8i 16V, 2.0,

2.0 16V, 2.0i 16V

Fiat: 2.0 16V, 2.1 TD Lancia: 2.0 16V, 2.1 TD

Nissan: 1.5 D

Peugeot: 1.4 D, 1.5 D, 2.1 D, 2.1 TD, 1.8 16V, 2.0,

2.0 16V, 2.0 S16

Rover: 1.4 D, 1.5 D

Référence: 532 0020 10

Références OE:

Citroën: 0830.37 Fiat: 9400830379 Lancia: 9400830379 Nissan: 13077-6F901 Peugeot: 0830.37 Rover: LHV100080



Photo 1: 532 0020 10 - Poulie de renvoi INA en matière plastique fournie avec vis de fixation

Le contenu de la référence 532 0020 10 a été optimisé. Les propriétés de construction de la poulie de renvoi permettent d'utiliser la vis M10 x 55 dans tous les véhicules désignés ci-dessus. La vis M10 x 50 et la rondelle ont été supprimées. La boîte contient donc une poulie de renvoi en matière plastique (photo 1, à gauche) et une vis M10 x 55 (photo 1, à droite).

Comme déjà indiqué dans l'Info Technique INA 0070, il est possible que les véhicules désignés ci-dessus soient encore équipés d'une poulie de renvoi en métal. La poulie de renvoi en matière plastique remplace celle en métal.

Le galet tendeur en matière plastique répond parfaitement aux exigences techniques, la seule différence étant le matériau de la piste de roulement.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques sur www.schaeffler-aftermarket.com ou www.RepXpert.com



