

DONNEES TECHNIQUES

pour véhicules 12V	
2.2	
9T	
rotation CW	
Avec réducteur (G/R) intégré	
2	
SOL45	
	2.2 9T rotation CW Avec réducteur (G/R) intégré 2

PHOTOS









BULLETIN TECHNIQUE TB-06

Ce démareur est susceptible de rester « collé », (pignon /volant moteur) provoquant sa destruction complète (centifugage, brûlure complète, éclatement). Contrôlez la vielle matière au niveau de l'usure du pignon (voir dessin). La cause de ce problème est souvent due à un défaut de la cié de contact, à un problème de manque de courant et/ou au relais qui reste collé. Contrôlez et remplacez celui-ci en cas de doute.


Les carcasses retournées dans cet état ne seront pas acceptées et ne pourront faire l'objet de demande de garantie!

This startermotor is prone to being held in mesh with the engine running, causing it to burn out. Check the old unit removed for pinion damage (see picture)

The causing of this problem is often caused by a sticking ignition switch or a sticking relay, replace if in

doubt!
Old core returned in this condition will not be accepted, nor will a warranty claim!





DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

BEDFORD			
BLITZ (CF97) - 2.3	79 ch	02.1980 > 10.1983	
BLITZ (CF97) - 2.3 D	63 ch	01.1973 > 10.1987	
LOMBARDINI			
LDW - 1503M		01.1990 > 12.1993	
LDW - 2004M		01.1990 >	
OPEL			
FRONTERA A (5_MWL4) - 2.3 TD (5JMWL4)	100 ch	03.1992 > 10.1998	
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.3 D	73 ch	10.1986 > 03.1994	
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.3 TD	90 ch	10.1986 > 08.1988	
OMEGA A (16_, 17_, 19_) - 2.3 TD Interc.	100 ch	08.1988 > 03.1994	
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.3 D	73 ch	09.1986 > 03.1994	
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.3 TD	90 ch	09.1986 > 08.1988	
OMEGA A Caravan (66_, 67_) - 2.3 TD Interc.	100 ch	09.1988 > 03.1994	
REKORD D - 2.0 D	54 ch	08.1974 > 08.1977	
REKORD D - 2.1 D	60 ch	09.1972 > 08.1977	
REKORD D Caravan - 2.0 D	54 ch	08.1974 > 08.1977	
REKORD D Caravan - 2.0 S	100 ch	09.1975 > 08.1977	
REKORD D Caravan - 2.1 D	60 ch	09.1972 > 08.1977	
REKORD E Caravan (61_, 66_, 67_) - 2.3 D	71 ch	11.1982 > 08.1986	

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.